## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

J. 1892 (1894) 4 4 2

### **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

06111793

**PUBLICATION DATE** 

22-04-94

APPLICATION DATE

28-09-92

APPLICATION NUMBER

04257932

APPLICANT:

**TOSHIBA LIGHTING & TECHNOL** 

CORP;

INVENTOR:


KAMIO NOBUYUKI;


INT.CL.

H01K 1/34 H01J 61/34

TITLE

**DOUBLE STRUCTURE BULB** 






ABSTRACT :

PURPOSE: To provide a double structured bulb in which the outer tube is prevented from slipping off from a fit groove using a simple construction.

CONSTITUTION: One end of an inner tube 1 consisting of an incandescent lamp or a discharge tube is fixed to a holder 20 made of an insulative substance, and the inner tube is covered with an outer tube 10, and the open end 11 of this outer tube is fitted in a fit groove 26 provided in the holder and is jointed fast by an adhesive 15, and a base 30 is mounted on the holder. In this double structural tube, the wall thickness of the outer tube open end is made greater than that of the other portions. This causes the open end to hitch at the adhesive within the fit groove to accomplish preclusion of slipping off.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

This page Blank (uspio)



(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-111793

(43)公開日 平成6年(1994)4月22日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 K 1/34 H 0 1 J 61/34 9172-5E C 7135-5E

審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-257932

(71)出願人 000003757

東芝ライテック株式会社

(22)出願日

平成4年(1992)9月28日

東京都品川区東品川四丁目3番1号

(72)発明者 木原 邦彦

東京都港区三田一丁目4番28号 東芝ライ

テック株式会社内

(72)発明者 神尾 信行

東京都港区三田一丁目4番28号 東芝ライ

テック株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦


#### (54) 【発明の名称】 二重管形管球

#### (57)【要約】

【目的】簡単な構造で外管がホルダの嵌合溝から抜け出 すのを防止した二重管形管球を提供する。

【構成】白熱電球または放電管からなる内管1の一端を絶縁体からなるホルダ20に固定し、この内管を外管10で覆うとともにこの外管の開口端部11を上記ホルダに形成した嵌合溝26に嵌合し、この開口端を接着剤15により嵌合溝に接合し、このホルダに口金30を取着た二重管形管球において、外管の開口端の肉厚を、他の部分の肉厚より大きくしたことを特徴とする。

【作用】外管の開口端の肉厚が大きいから、この開口端が嵌合溝内で接着剤に引っ掛かるようになり、抜け出しが防止される。



#### 【特許請求の範囲】・

【請求項1】 白熱電球または放電管からなる内管の一 端を絶縁体からなるホルダに固定し、この内管を外管で 覆うとどもにこの外管の開口端部を上記ホルダに形成し た嵌合溝に嵌合し、この開口端を接着剤により嵌合溝に 接合し、このホルダに口金を取り着けた二重管形管球に おいて、

上記外管の開口端の肉厚を、他の部分の肉厚より大きく したことを特徴とする二重管形管球。

【請求項2】 上記外管の開口端の角を曲面に形成した。10 ことを特徴とする請求項1に記載の二重管形管球。

【請求項3】 白熱電球または放電管からなる内管の一 端を絶縁体からなるホルダに固定し、この内管を外管で **覆うとともにこの外管の開口端部を上記ホルダに形成し** た嵌合溝に嵌合し、この開口端を接着剤により嵌合溝に 接合し、このホルダに口金を取り着けた二重管形管球に おいて、

上記外管の開口端を外に向けて屈曲させたことを特徴と する二重管形管球。

きくしたことを特徴とする請求項1または請求項3に記 載の二重管形管球。

#### 【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【産業上の利用分野】本発明は、片封止型ハロゲン電球 や片封止型メタルハライド放電灯等のような内管を、外 管に収容して二重管構造とした二重管形管球に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば片封止型ハロゲン電球は、石英ガ ラスからなる円筒形 (T形) パルプの一端には圧潰封止 30 部を形成し、この封止部にはモリブデンなどからなる一 対の金属箔導体を封着してあり、これら金属箔導体に内 部導人線を接続し、これら内部導人線のパルプ内の両端 間にタングステンコイルからなるフィラメントを架設そ てある。フィラメントは、例えばC形フィラメントが採 ・用されており、このパルプ内にはハロゲンガスが封入さ れている。

【0003】ところで、このようなハロゲン電球は一般 の自熱電球に比べて、バルブ内のガス圧が高く、かつ点 灯中のパルブ温度が高くなる傾向にあり、よって熱歪み を発生し易い。したがって、裸のままで点灯使用する と、外部から僅かな力を受けても破損することが心配さ れる。そして、万が一パルブが破損すると、破片が飛散 する不具合がある。

【0004】このようなことから、この種のハロゲン電 球は外管に収容して二重管構造としてある。このような 二重管構造にすれば、万が一内管が破損しても外管によ って破片の飛び散りを防止し、外管が保護カバーの役目 を果たすので安全性が高くなる。

【0005】ところで、このような二重管構造の場合、

外管内に内管を支持するために、内管の圧潰封止部を耐 熱性合成樹脂またはセラミックスなどの絶縁体からなる 円筒形ホルダに接合固定するとともに、このホルダに外 管の開口端部を気密に接合してあり、このような接合構 造によりこれら外管と内管をホルダを介して相互に組み 付けてある。このようなホルダにはE形口金を被せて取 付けてある。このような構造においては、絶縁性ホルダ が内管のマウントステムを構成し、よって二重管構造の ハロゲン電球の構成が簡単になる。

【0006】ところで、上記外管をホルダに気密に接合 ずる場合、ホルダの端面に円周方向に連続する嵌合溝を 形成し、この嵌合溝に外管の開口端部を嵌め込み、この 嵌合溝にシリコンなどの接着剤を充填し、この接着剤に 外管をホルダに気密に接合する構造が採用されている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の - 場合、外管の開口端は他の部分と同等な肉厚を有して真 っ直ぐに伸びており、しかも外管は硬質ガラスなどのよ り形成されているため接着剤との摩擦抵抗が小さく、こ · 【請求項4】 上記嵌合溝は、溝の深さを溝の幅より大 20 のため引っ掛かりが少ないので外管が嵌合溝から抜け出 し易い不具合がある。

> 【0008】本発明は上記の事情にもとづきなされたも ので、その目的とするところは、外管がホルダの嵌合溝 から抜け出すのを、簡単な構造で防止することができる 二重管形管球を提供しようとするものである。

[0 0.0 9]

[00071

【課題を解決するための手段】本発明の1番目は、外管 の開口端の肉厚を、他の部分の肉厚より大きくしたこと を特徴とする。本発明の2番目は、外管の開口端を外に 向けて拡径成形したことを特徴とする。

[0010]

【作用】本発明によれば、1番目および2番目ともに、 外管の開口端が嵌合溝内で接着剤に引っ掛かるようにな り、抜け出しが防止される。

[0011]

【実施例】以下本発明について、図1ないし図4にに示 す一実施例にもとづき説明する。図面は二重管形ハロゲ ン電球を示し、図において1は内管となるハロゲン電球 であり、10はこの内管1を覆う外管である。

【0012】まず内管1から説明すると、この内管(ハ · ロゲン電球)1は石英ガラスからなる円筒形(T形)バ ルブ2を有しており、このパルブ2の一端には圧溜封止 部3が形成されている。この封止部3にはモリブデンな どからなる一対の金属箔導体4、4が封着されている。 これら金属箔導体4、4には内部リード線5、5が接続 されている。これら内部リード線5、5はパルブ2内に 導かれ、これらの両端間にタングステンコイルからなる。 - フィラメント 6 が架設されている。フィラメント 6 は、 コイル軸がパルブ軸の上に位置されるよう配置されてお 50 り、つまりC形フィラメントが採用されている。上記封

止部3に封着された一対の金属箔導体4.34には外部リ ード線7、7が接続されている。なお、バルブ2内には ハロゲンガスが封入されている。

3

. 【0013】このような内管1は円筒形ホルダ20に固 定されている。円筒形ホルダ20は耐熱性合成樹脂また - はセラミックスなどの絶縁体からなり、中間部にフラン 、ジ部21を形成してあり、このフランジ部21の一端に 保持簡部22を形成するとともに他端側にねじ簡部23 を形成してある。また円筒形ホルダ20は、央部に貫通 孔24を形成してある。上記一端側の保持簡部22には 10 上記内管1の圧潰封止部3が嵌め込まれる矩形の固定孔 25が形成されており、この固定孔25に上記圧潰封止 部3が依合され、図示しない接着剤によって接合される ようになっており、これにより上記内管1がホルダ20 に固定されるようになっている。

【0014】このホルダ20の他端側に形成したねじ筒 部23には口金30が被せられている。口金30はE2 6形口金であり、口金シェル部31が上記ホルダ20の ねじ筒部23に螺合され、かつ図示しない接着剤により ント32を介して外部端子となるアイレット端子33が Commence of the second .取着されている。

🖟 【0015】そして、前記内管1の圧潰封止部3から導 出された一対の外部リード線7、7のうち、一方の外部 リード線7は円筒形ホルダ20の中央部に形成した貫通 孔24から上記口金30のアイレット端子33に導か れ、このアイレット端子33に半田付けされている。ま た、他方の外部リード線7は円筒形ホルダ20の側壁に 形成した挿通孔27を通じて口金シェル31の開口部に 導かれ、この口金シェル3.1に半田付けされている。

【0016】上記筒形ホルダ20のフランジ部21の端 面には、上記保持簡部22を取り囲むようにして嵌合溝 2.6 が形成されている。上記嵌合構2.6 は、図4に示す 通り、滯幅wに対し滯の深さdが1.5倍以上(d≧ 1. 5w) に形成されている。この嵌合溝25は円周方 向に連続して形成されており、ここに外管10の関口端 部11が嵌め込まれている。

【0017】外管10は硬質ガラスからなり、一端が開 口されており、この開口端部11が上記嵌合溝26に嵌 め込まれている。この場合、外管10の開口端部11 は、他の部分よりも肉厚に形成されている。つまり、開 口端部11は外に向けて厚肉に形成され、この肉厚Tは :他の部分の肉厚 t より大きく形成されている。さらに、 この開口端部11は、角部が所定の曲率をなす曲面、つ まりR面に形成されている。

【0018】このような外管10の閉口端部11を嵌合 溝26に差し込んだ後、この嵌合溝26にはシリコンな どからなる弾性接着剤15が充填されており、この接着 剤15により上記外管10の閉口端部11がホルダ20 に気密に接合されている。このため、内管1は外管10 に覆われて、二重管構造をなしている。なお、外管10 内は大気の状態とされている。 【0019】このような構造の二重管形ハロゲン電球に おいては、ハロゲン電球よりなる内管1を外管10に収 容して二重管構造としてあるから、万が一内管1が破損 した場合、外管1.0が破片の飛散を防止し、保護力パー の役目を果たす。

:【0020】そして、本実施例の場合、外管10の開口 端11を他の部分に比べて厚肉(T>t)としたから、 この厚肉の開口端部11が嵌合溝26に充填した接着剤 15に引っ掛かるようになり、このため外管10の抜け 出しが防止される。また、開口端11と接着剤15との 接合面積が増すので、接合強度が高くなる。このため、 外管10の外れや傾きが防止される。

【0 0 2 1】そして、嵌合溝 2 6 の深さDを溝幅wより 大きくし、例えば1.5倍以上としたから、嵌合溝26 に充填した接着剤15が深く埋められ、これらの接触面 ・積が増して接合強度が高くなるとともに、外管10に横 荷重を加えられてもホルダ20に対して外管1.0が傾く 気密に接合されている。この口金シェル部31にはセメー20、ことがない。また、外管10の開口端11の角部をR面 としたので、角部に応力が集中することもなく、破損が The second second 防止される。

> 【0022】さらに、接着剤15として弾性を有する接 着剤を用いた場合は、点滅により外管10が熱膨張・収 縮を繰り返しても、接着剤の弾性により応力を吸収し、 外管1.0の破損や外れを防止することができる。

【0023】なお、上記実施例では外管10の開口端1 1を外側に向けて厚肉形状としたが、図5に示す第2の 実施例のように、外管10の閉口端11aを内側に向け 30 て厚肉形状としても同様の作用を奏する。また、このよ - うな厚肉部11、11aは、開口端を加熱溶融して肉溜 まりを作ることにより形成することができ、容易に得る ことができる。 . . . 【0024】さらに、上記各実施例は、外管10の開口 端を厚肉11、11a樽造としたが、厚肉樽造に代わっ て図6に示す第3の実施例のように、外管10の開口部

11 bを拡径成形し、このようなスカート形拡がり部分 を嵌合溝26に嵌合し、接着剤15により接合するよう - にしてもよい。このようにしても。拡がり成形されてい 40 る閉口端11 bが接着剤15に引っ掛かり、外管10の 抜け出しが防止されるとともに、外管10が熱膨脹した 場合は、開口端11bが伸びて弾性接着剤15によりそ 、の伸びを吸収し、接着剤15で吸収し切れなくなった場 合は、外管10がホルダ20に対して相対的に伸びて膨 服を吸収することができる。

- 【0025】なお、上記実施例では、内管1として片封 止型ハロゲン電球を用いた場合を説明したが、、本発明は これに制約されるものではない、内管として片封止型メ タルハライドランプのような放電管を用いたものであっ 50 ても実施可能である。

[0026]

【発明の効果】以上説明したように本発明によると、外 管の開口端を他の部分より厚肉にし、または外に向けて 拡げたので、この開口端がホルダの嵌合溝内で接着剤に 接触する面積が増し、接着強度が高くなるとともに、厚 肉部分や拡径部分が接着剤に引っ掛かるため抜け出しが 防止される。しかも、これは外管の開口端を加工するだ けの簡単な構造で実現できる利点がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示す二重管形ハロゲン 10 10…外管 電球の正面図。

【図2】同実施例のホルダを示す平面図。

【図3】同実施例の内管と外管の組付け部分の主要部を 示す図。

【図4】同実施例の外管を嵌合溝に接合した部分を拡大

して示す図。

【図5】本発明の第2の実施例を示す外管を嵌合溝に接 合した部分を拡大して示す図。

【図6】本発明の第3の実施例を示す外管を嵌合溝に接 合した部分を拡大して示す図。

#### 【符号の説明】

1…内管(ハロゲン電球) 2…バルブ

3…圧渡封止部

6…フィラメント

7、7…外部リード線

11, 11b, 11c...

#### 開口端

15…接着剤


20…円筒形ホルダ

22…保持筒部

6…嵌合溝


30…口金。

【図3】 [図4]



[図5]

[図6]



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

E BEACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

Page Blank (uspto)